

## ZH-E Actual Working Pressure Table



Working Temperature ( 10°C~50°C )										
20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A
4.69	3.69	4.70	4.70	3.05	3.49	3.15	3.21	3.07	3.02	2.88

(MPa)

Working Temperature ( 51°C~100°C )										
20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A
4.41	3.47	4.42	4.42	2.87	3.28	2.96	3.02	2.89	2.84	2.71

(MPa)

Working Temperature ( 101°C~150°C )										
20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A
4.13	3.25	4.14	4.14	2.68	3.07	2.77	2.82	2.70	2.66	2.53

(MPa)

Working Temperature ( 151°C~200°C )										
20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A
4.03	3.17	4.04	4.04	2.62	3.00	2.71	2.76	2.64	2.60	2.48

(MPa)

Working Temperature ( 201°C~250°C )										
20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A
3.99	3.14	4.00	4.00	2.59	2.97	2.68	2.73	2.61	2.57	2.45

(MPa)

Working Temperature ( 251°C~300°C )										
20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A
3.99	3.14	4.00	4.00	2.59	2.97	2.68	2.73	2.61	2.57	2.45

(MPa)